

INVENTÁRIO DOS MOINHOS DE ÁGUA E DE VENTO, ENGENHOS E LAGARES DE AZEITE

CARLOS A. BROCHADO DE ALMEIDA

MÁRIO CARLOS SOUSA GONÇALVES

QUARTA PARTE

(continuação do tomo 43)

AREOSA

Designação: **Moinho 6**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 30

Longitude: 008 – 50 – 46

Descrição: Trata-se tipologicamente de um moinho que é em tudo semelhante aos anteriores. Apresenta planta rectangular relativamente ampla, cabouco de arquitectura popular e telhado de uma água, outrora coberto com telha de meia cana.

O cubo, oblíquo, em pedra e com formato rectangular, recebia as águas que saíam do moinho 5. Conserva a mó e o dormente.

Estado: em ruína

Conservação: regular

Observações: conserva no interior da moenda a mó e o dormente.



AREOSA

Designação: **Moinho 7**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 30

Longitude: 008 – 50 – 46

Descrição: Este moinho encontra localizado junto do moinho 6 e apresenta, do ponto de vista da morfologia do edifício, exactamente as mesmas características.

Era alimentado pelas águas que saíam do cabouco do moinho 6 e que entravam directamente para um cubo oblíquo em pedra.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente

Observações: parte da estrutura do edifício deste moinho ruiu.



AREOSA

Designação: **Moinho 8**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 28

Longitude: 008 – 50 – 47

Descrição: Este moinho encontra-se localizado junto da margem esquerda do ribeiro do Pêgo e apresenta, do ponto de vista da morfologia do edifício e da tipologia, as mesmas características que os anteriores.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente

Observações: a falta de acesso seguro impossibilitou o registo fotográfico.

AREOSA

Designação: **Moinho 9**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 28

Longitude: 008 – 50 – 47

Descrição: Este moinho encontra-se localizado à beira do anterior e apresenta exactamente as mesmas características. A planta toma geometricamente a forma rectangular, as paredes, em granito, são em alvenaria e o telhado, hoje completamente arruinado, era de uma água. A condução da água fazia-se por meio de levada térrea e junto ao edifício através de caleiro em pedra.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente

Observações: a falta de acesso seguro impossibilitou o registo fotográfico.

AREOSA

Designação: **Moinho 10**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 27

Longitude: 008 – 50 – 49

Descrição: O moinho propriamente dito já não existe! Para memória futura ficam somente alguns vestígios, nomeadamente a roda de uma antiga moenda.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho 11**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 27

Longitude: 008 – 50 – 49

Descrição: Moinho de rodízio fixo à péla em alvenaria, localizado junto da margem direita do ribeiro do Pêgo. Apresenta planta rectangular com paredes em granito encaixadas na penedia e cabouco de arquitectura popular voltado para o rio.

O cubo, que se encontra bastante danificado, era em pedra e tinha formato rectangular.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho 12**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 26

Longitude: 008 – 50 – 50

Descrição: Este moinho encontra-se localizado junto da margem esquerda do ribeiro do Pêgo e, tal como nos casos anteriores, apresenta planta rectangular, paredes de alvenaria, telhado de uma água e cabouco de arquitectura popular. O sistema de condução e regulação de águas era em tudo semelhante ao dos outros moinhos e baseava-se no transporta da água até ao cubo por meio de uma levada térrea.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho 13**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 26

Longitude: 008 – 50 – 50

Descrição: Este moinho encontra-se localizado nas proximidades do moinho 12 e apresenta as mesmas características. Encontra-se em ruína.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho 14**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 35

Longitude: 008 – 50 – 52

Descrição: Este moinho, localizado na encosta sobranceira ao Castro da Areosa, apresenta planta rectangular em alvenaria, telhado de uma água coberto com placa de cimento e telha de meia cana e dois caboucos de arquitectura popular, que davam guarida a dois rodízios que eram responsáveis pelo funcionamento de duas rodas.

A condução da água até ao moinho era feita por meio de um caleiro em cimento e a sua regulação através de um cubo oblíquo com formato rectangular.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: bom

Observações: conserva no interior a mó e o dormente.



AREOSA

Designação: **Moinho 15**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 25

Longitude: 008 – 50 – 52

Descrição: Moinho de rodízio fixo à péla em alvenaria. Apresenta planta rectangular com paredes em granito, dois caboucos de arquitectura popular e telhado de uma água coberto com telha de meia cana e com beiral lajeado.

O cubo, oblíquo, em pedra e com formato rectangular, recebia a água que saía do moinho 14.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: bom

Observações: nas ombreiras da porta de entrada apresenta símbolos apotropaicos.



AREOSA

Designação: **Moinho 16**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 24

Longitude: 008 – 50 – 53

Descrição: Encontra-se localizado junto do moinho 15 e, tal como ele, apresenta planta rectangular com paredes em alvenaria, telhado de uma água com beiral lajeado e coberto com telha de meia cana e cabouco de arquitectura popular, destinado a albergar um rodízio de madeira.

A água, vinda do cabouco do moinho 15, era transportada através de um caleiro.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: bom

Observações: conserva no interior a mó e o dormente.



AREOSA

Designação: **Moinho 17**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 24

Longitude: 008 – 50 – 53

Cronologia: época contemporânea (1866)

Descrição: Moinho localizado na encosta sobranceira do Castro da Areosa e próximo do moinho 16. Apresenta planta rectangular composta por três paredes de alvenaria e uma quarta que aproveita o maciço rochoso da encosta. O telhado é de uma água, encontra-se coberto com placa de cimento e telha de meia cana e o cabouco, que outrora albergou um rodízio de madeira, é de arquitectura popular.

A água, vinda do cabouco do moinho 16, era transportada através de levada até ao cubo.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: bom

Observações: conserva no interior a moega e na padieira da porta de entrada encontra-se, além de símbolos apotropaicos, a data de 1866.



AREOSA

Designação: **Moinho 18**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Poço Negro/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 23

Longitude: 008 – 50 – 54

Descrição: Vestígio de antigo moinho de rodízio. Dos vestígios fazem parte, além dos alicerces da planta – rectangular – dois cubos e dois caboucos de arquitectura popular que presumivelmente alimentariam duas mós.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho 19**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Cascudo/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 23

Longitude: 008 – 50 – 54

Descrição: Vestígio de antigo moinho de rodízio. De entre os vestígios contam-se, além de alguns alicerces do edifício, o caleiro, que é em pedra, e parte de um cubo com boca circular.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho 20**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Cascudo/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 23

Longitude: 008 – 50 – 54

Descrição: Este moinho encontra-se presentemente adaptado a habitação. Apresentava planta rectangular em alvenaria e telhado de uma água. No local são ainda notórios a presença de dois antigos caboucos de arquitectura popular que albergavam dois rodízios que eram alimentados pelas águas que sobravam do moinho anterior.

Estado: adaptado a habitação

Conservação: bom

Observação: não foi possível o registo fotográfico por se encontrar dentro de propriedade privada fechada

AREOSA

Designação: **Moinho 21**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Cascudo/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 22

Longitude: 008 – 50 – 54

Descrição: Este moinho encontra-se localizado no sítio do Cresto – encosta sobranceira do Castro da Areosa – e encontra-se em ruína. Tipologicamente é um moinho de planta rectangular relativamente ampla, tem paredes em granito e em alvenaria, e o telhado, actualmente sem cobertura, era de uma água.

Dois caboucos de arquitectura popular davam guarida a outros tantos rodízios de madeira, que faziam girar as respectivas mós.

Nas ombreiras da porta de entrada encontram-se símbolos apotropaicos.

Estado: em ruína

Conservação: bom



AREOSA

Designação: **Moinho 22**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Cresto – Cascudo/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 22

Longitude: 008 – 50 – 54

Descrição: Este moinho encontra-se paredes meias com o anterior e apresenta as mesmas características do ponto de vista da tipologia e da morfologia do edifício. Os dois cubos, ambos oblíquos, em pedra e com formato rectangular, eram alimentados pelas águas que saiam do cabouco do moinho 21.

Estado: em ruína

Conservação: bom

Observações: nas ombreiras da porta de entrada encontram-se símbolos apotropaicos.



AREOSA

Designação: **Moinho 23**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 19

Longitude: 008 – 50 – 58

Descrição: Ruína de antigo moinho de rodízio fixo à péla. Das ruínas facilmente sobressaem, ainda hoje, boa parte das paredes que formavam a planta rectangular do edifício e o antigo sistema de condução e regulação de águas que afluíam a este moinho e que posteriormente iam alimentar o moinho 24.

Estado: em ruína

Conservação: regular

Observação: não foi possível o registo fotográfico por se encontrar dentro de propriedade privada fechada.

AREOSA

Designação: **Moinho 24**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 19

Longitude: 008 – 50 – 58

Descrição: Ruína de antigo moinho de rodízio fixo à péla. Das ruínas sobressaem, ainda hoje, a estrutura de boa parte dos alicerces de uma planta rectangular e o antigo sistema de condução e regulação de águas que afluíam a este moinho.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente

Observação: não foi possível o registo fotográfico por se encontrar dentro de propriedade privada fechada.

AREOSA

Designação: **Moinho 25**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 19

Longitude: 008 – 50 – 58

Descrição: Este moinho encontra-se situado junto da margem esquerda do ribeiro do Pêgo, mais concretamente no lugar de Além do Rio. Trata-se, tal como nos casos anteriores, de um moinho de planta rectangular relativamente ampla e alongada e encontra-se coberto com telha de meia cana. As paredes, em granito e alvenaria, estão pintadas e caiadas de branco e encontram-se recortadas na fachada principal por dois pequenos janelos de formato rectangular e por dois caboucos de arquitectura popular que albergam, ainda hoje, dois rodízios em madeira. A água que abastecia este moinho era a mesma que saía do moinho 24 e que chegava ao cubo através de uma levada térrea.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: bom

Observações: conserva no interior do cabouco um rodízio com seteira e pejadouro de madeira.



AREOSA

Designação: **Moinho 26**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Boa Viagem/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 19

Longitude: 008 – 50 – 59

Descrição: Moinho de rodízio fixo à péla localizado junto da margem direita do ribeiro do Pêgo e da estrada que serve o lugar da Boa Viagem. Apresenta planta rectangular com paredes em granito caiados de branco, dois caboucos de arquitectura popular e telhado de duas águas coberto com telha de meia cana.

Era alimentado por meio de um caleiro em pedra que transportava a água para dois cubos de formato rectangular.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular



AREOSA

Designação: **Moinho 27**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Boa Viagem/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 19

Longitude: 008 – 50 – 59

Descrição: Este moinho encontra-se localizado nas imediações do anterior e apresenta mais ou menos as mesmas características. Quatro paredes de alvenaria rebocada nas juntas e caiadas de branco formam como que uma planta rectangular relativamente ampla que recebe na parte superior um telhado de uma água e uma cobertura de meia cana. O alçado voltado para o rio é recortado por dois caboucos com arcos abatidos formados por grandes seixos e por cima deles estão duas frestas de formato rectangular.

A água chegava ao moinho através de um caleiro de pedra que se encarregava de a transportar até ao cubo.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular



AREOSA

Designação: **Moinho 28**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Boa Viagem/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 19

Longitude: 008 – 51 – 03

Descrição: Este moinho encontra localizado na margem direita do ribeiro de Pêgo e em terrenos que marginam com a estrada pública que serve o lugar da Boa Viagem. Actualmente coberto por densa vegetação, é um moinho que se insere na tipologia que temos vindo a descrever até aqui. Possui planta rectangular mais ou menos alongada, cabouco de arquitectura popular, fresta de formato rectangular por cima do cabouco e telhado de duas águas com cobertura de meia cana. O mecanismo de condução e regulação de águas do moinho era em tudo idêntico ao de outros moinhos que existiam neste ribeiro: uma levada e um caleiro transportavam a água até a um cubo de pedra com formato rectangular que depois se encarregaria de a despejar sobre as penas de um rodízio de madeira.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular

Observações: este moinho encontra-se encoberto por vegetação muito densa.



AREOSA

Designação: **Moinho 29**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Boa Viagem/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 19

Longitude: 008 – 51 – 03

Descrição: Encontra-se ao lado do moinho 28 e apresenta, em linhas gerais, as mesmas características: planta rectangular, cabouco de arquitectura popular e telhado de uma água coberto com telha de meia cana. O cubo, oblíquo, em pedra e com formato rectangular era alimentado pelas águas que sobravam do moinho 28.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular

Observações: este moinho encontra-se encoberto por vegetação muito densa.



AREOSA

Designação: **Moinho 30**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Boa Viagem/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 18

Longitude: 008 – 51 – 05

Descrição: Ruína de antigo moinho de rodízio localizado sobre a margem direita do ribeiro do Pêgo, na Boa Viagem. Apresentava planta rectangular com paredes em granito e em alvenaria e cabouco de arquitectura popular.

Uma levada e um caleiro de pedra junto ao moinho levavam a água até ao cubo.

Estado: em ruína

Conservação: regular



AREOSA

Designação: **Moinho 31**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Boa Viagem/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 18

Longitude: 008 – 51 – 05

Descrição: Ruína de antigo moinho de rodízio fixo à péla em alvenaria. Apresentava planta rectangular com paredes em granito e tinha dois caboucos de arquitectura popular. A condução da água até ao moinho, pelo que é dado a perceber, era feita por meio de um caleiro em pedra e a regulação da mesma através de um cubo oblíquo, com formato rectangular, que se destinava a alimentar os rodízios.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho 32**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 16

Longitude: 008 – 51 – 08

Descrição: Antigo moinho adaptado a habitação. Apresentava planta rectangular, com paredes em granito e tinha um cabouco de arquitectura popular. O telhado é actualmente de duas águas e encontra-se coberto com telha de meia cana.

Era alimentado por meio de um caleiro em pedra que se encarregava de transportar a água até ao cubo.

Estado: adaptado a habitação

Conservação: bom

Observações: conserva de original apenas o caleiro.



AREOSA

Designação: **Moinho 33**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 14

Longitude: 008 – 51 – 10

Descrição: Este moinho encontra-se localizado junto da berma da estrada local que serve o lugar de Além do Rio. Trata-se, presentemente, de um pequeno edifício de planta rectangular que se encontra em ruína e como tal já não conserva a cobertura.

Estado: em ruína

Conservação: regular

Observações: tem símbolos apotropaicos nas ombreiras da porta de entrada para a moenda.



AREOSA

Designação: **Moinho 34**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 12

Longitude: 008 – 51 – 12

Descrição: Vestígio de antigo moinho de rodízio. Apresentava planta rectangular com paredes em granito e tinha cabouco de arquitectura popular. Foi parcialmente destruído pela abertura da Rua da Ferreira.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho da Laje**
Outras Designações: Moinho 35
Tipo de Sítio: moinho de rodízio
Localização: Além do Rio/ Areosa
Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico
Linha de Água: Ribeiro do Pêgo
Margem: esquerda
Latitude: 41 – 43 – 11
Longitude: 008 – 51 – 16



Descrição: O antigo moinho da casa da Laje encontra-se presentemente restaurado e constitui de certa forma um verdadeiro exemplo de como se pode e deve restaurar um moinho, sem que este seja completamente adulterado. Arquitectonicamente é um moinho que apresenta planta rectangular alongada, paredes em granito, dois caboucos de arquitectura popular, duas frestas com formato rectangular e cobertura de duas águas com telha de meia cana. O interior, completamente restaurado e com pavimento envidraçado, apresenta-se preenchido com duas mós, dois assentos ou pés de moinho e duas moegas de formato piramidal, com respectivas quelhas suspensas por cadeados.

O sistema de condução e regulação do volume e intensidade das águas é, tal como em muitos outros casos, baseado num caleiro de pedra e num cubo oblíquo com formato rectangular.

Estado: outros (restaurado/ musealizado)

Conservação: Muito Bom

AREOSA

Designação: **Moinho 36**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Além do Rio/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Pêgo

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 43 – 11

Longitude: 008 – 51 – 15

Descrição: Este moinho encontra-se localizado não muito longe do anterior e deixou de funcionar há poucos anos. Trata-se de um pequeno moinho de rodízio com cabouco de arquitectura popular e cobertura de duas águas com telha de meia cana. Apresenta também num pequeno janelo uma cruz apotropaica.

O sistema de condução e regulação de águas baseava-se, tal como em muitos outros casos, num caleiro e num cubo.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: Bom



AREOSA

Designação: **Azenha Velha**

Outras Designações: Moinho 1

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: São Mamede/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Ribeiro do Fincão

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 33

Longitude: 008 – 50 – 05

Descrição: Ruína de antigo moinho ou azenha (só é visível o cabouco).
Fica a memória!

Estado: em ruína

Conservação: mau



AREOSA

Designação: **Moinho do Fincão**

Outras Designações: Moinho 2

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Fincão

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 42 – 38

Longitude: 008 – 50 – 38

Descrição: Este moinho encontra-se localizado no lugar da Areosa. Apresenta planta rectangular com paredes de alvenaria, cabouco de arquitectura popular e telhado de uma água, actualmente em ruína.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente

Observações: não foi possível proceder ao registo fotográfico por causa da densa vegetação que se apoderou o local

AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 1**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Tornadoura/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 47

Descrição: Este moinho é o primeiro que se pode encontrar no lugar da Tornadoura. Trata-se de um pequeno moinho de rodízio que apresenta planta rectangular com paredes de alvenaria, cabouco de arquitectura popular e telhado de uma água, hoje já sem cobertura. Um caleiro de pedra e um cubo com formato rectangular eram os grandes responsáveis pela condução e regulação das águas que entravam no moinho.

Estado: em ruína

Conservação: regular

Observações: tem, na ombreira da porta da entrada, cruzes apotropaicas



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 2**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Tornadoura/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 14

Longitude: 008 – 50 – 49

Descrição: Este moinho apresenta praticamente as mesmas características do anterior e encontra-se adaptado a habitação. O edifício forma planta rectangular, as paredes, em alvenaria, são de granito, o cabouco é de arquitectura popular e o telhado, tal como no caso anterior, é de uma água e encontra-se coberto com telha de meia cana. Um caleiro de pedra e um cubo com formato rectangular eram os grandes responsáveis pela condução e regulação das águas que entravam neste moinho.

Estado: adaptado a habitação

Conservação: bom



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 3**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Tornadoura/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 14

Longitude: 008 – 50 – 49

Descrição: Este moinho está localizado na berma da estrada de São Mamede e encontra-se fora de funcionamento. Trata-se de um moinho que apresenta um edifício relativamente mais amplo que os dois anteriores e toda a sua construção é em alvenaria.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 4**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 30

Descrição: Este moinho está localizado na encosta da Tornadoura e fica imediatamente abaixo dos anteriores que foram descritos. Apresenta planta rectangular relativamente ampla, telhado de uma água e dois caboucos de arquitectura popular que guardavam dois rodízios de madeira.

Estado: adaptado a habitação (Garagem)

Conservação: bom



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 5**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 30

Descrição: Este moinho está localizado no mesmo local dos anteriores e, tal como eles, apresenta planta rectangular relativamente alongada com dois pisos. O piso inferior localizado a uma cota inferior à do pavimento guardava dois rodízios de madeira, enquanto que o piso superior se destinava ao trabalho do moleiro.

Encontra-se presentemente adaptado a habitação.

Estado: adaptado a habitação

Conservação: bom



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 6**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 30

Descrição: Este moinho é estruturalmente e morfologicamente igual aos anteriores. Apresenta planta rectangular relativamente alongada, telhado de uma água e dois caboucos de arquitectura popular que se destinavam a dois rodízios de madeira. Encontra-se presentemente fora de funcionamento e à espera de ser adaptado para habitação.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 7**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 30

Descrição: Moinho de rodízio fixo à pela igual aos anteriormente descritos. As paredes, em granito e actualmente também em bloco de cimento, formam como que uma planta rectangular. O telhado, de uma água, é coberto com telha de meia cana e os dois caboucos, ambos de arquitectura popular, albergavam dois rodízios de madeira. Tal como nos casos descritos até aqui, este moinho era abastecido pelo moinho que lhe antecedia.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 8**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 30

Descrição: Trata-se de um moinho exactamente igual aos anteriores e encontra-se localizado no mesmo local: a encosta da Tornadoura. Apresenta planta rectangular com paredes rebocadas e pintadas de branco, dois caboucos de arquitectura popular e telhado de duas águas coberto com telha marselhesa. Era alimentado pela água que saía do moinho 7.

Estado: adaptado a habitação

Conservação: regular



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 9**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 30

Descrição: Este moinho é exactamente igual aos anteriores, apresenta as mesmas características do ponto de vista da morfologia do edifício e encontra-se presentemente votado ao abandono, ao ponto da vegetação intrusiva se estar a apoderar dele.

Estado: em ruína

Conservação: regular



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 10**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 55

Descrição: Este moinho apresenta as mesmas características dos moinhos anteriores: planta rectangular alongada, paredes de alvenaria tosca, telhado de uma água coberto com telha marselhesa e dois caboucos de arquitectura popular.

Foi recentemente restaurado e transformado em habitação.

Estado: adaptado a habitação

Conservação: bom

Observações: apresenta símbolo apotropaico na ombreira da porta de entrada para a moenda



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 11**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 55

Descrição: Antigo moinho de rodízio adaptado a habitação. O edifício apresenta actualmente planta rectangular com paredes rebocadas e pintadas a branco e telhado de duas águas coberto com telha marselhesa. Apesar das profundas alterações sofridas, nomeadamente com a abertura de novas portas e janelas, são ainda perceptíveis os dois caboucos de arquitectura popular que albergavam dois rodízios. Como em tantos outros casos, este moinho era alimentado pelas águas que vinham do moinho anterior.

Estado: adaptado a habitação

Conservação: bom



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 12**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 55

Descrição: Antigo moinho de rodízio adaptado a habitação. Apresenta planta rectangular alongada, paredes de alvenaria tosca e telhado de duas águas coberto com telha marselhesa. Nos dois caboucos de arquitectura popular que ainda conserva estiveram outrora dois rodízios de madeira.

Estado: adaptado a habitação

Conservação: bom



AREOSA

Designação: **Moinho da Tornadoura 13**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Areosa/ Areosa

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: afluente do Ribeiro do Pêgo

Margem: direita

Latitude: 41 – 43 – 13

Longitude: 008 – 50 – 55

Descrição: Localizado no sopé da encosta da Tornadoura, este moinho é o último do conjunto de treze que temos vindo a descrever. Encontra-se actualmente abandonado e de acordo com o testemunho oral obtido no local, uma vez que a densa vegetação que dele se apoderou não nos permitiu extrair qualquer ilaçon, apresentava as mesmas características dos moinhos anteriores.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho de Vento 1**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Veiga da Areosa/ Areosa

Latitude: 41 – 43 – 09

Longitude: 008 – 51 – 59

Descrição: Moinho de vento em alvenaria.

Apresenta planta circular em forma de “ torre”, encimada por cobertura cónica que excede o diâmetro do edifício, formando assim um pequeno beiral. O tejadilho, outrora rotativo para adaptação do velame à direcção dos ventos, é em cimento.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: Bom



AREOSA

Designação: **Moinho de Vento 2**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Veiga da Areosa/ Areosa

Latitude: 41 – 43 – 03

Longitude: 008 – 51 – 56

Descrição:

Tal como no caso anterior, este moinho de vento apresenta planta circular em forma de “torre” encimada por cobertura cónica que excede o diâmetro do edifício, formando assim um pequeno beiral. O tejadilho, outrora rotativo para adaptação do velame à direcção dos ventos, é actualmente em cimento.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: Bom



AREOSA

Designação: **Moinho de Vento 3**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Veiga da Areosa/ Areosa

Latitude: 41 – 43 – 59

Longitude: 008 – 51 – 52

Descrição: Está localizado a escassas dezenas de metros do anterior e apresenta do ponto de vista da morfologia do edificio as mesmas características.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: Bom



AREOSA

Designação: **Moinho de Vento 4**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Veiga da Areosa/ Areosa

Latitude: 41 – 43 – 21

Longitude: 008 – 51 – 35

Descrição: Está localizado a escassas dezenas de metros dos moinhos de vento anteriores e apresenta as mesmas características.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: Bom



AREOSA

Designação: **Moinho de Vento 5**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Veiga da Areosa/ Areosa

Latitude: 41 – 43 – 21

Longitude: 008 – 51 – 35

Descrição: Vestígio de antigo moinho de vento em alvenaria. Os vestígios, localizados a escassos metros do moinho descrito anteriormente, resumem-se somente aos alicerces da planta circular.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente



AREOSA

Designação: **Moinho de Vento da Tornadoura**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Tornadoura/ Areosa

Latitude: 41 – 43 – 11

Longitude: 008 – 50 – 45

Descrição:

Moinho de vento em alvenaria.

Apresenta planta circular em forma de “ torre”, outrora encimada por cobertura cónica que excedia o diâmetro do edifício, formando assim um pequeno beiral. O tejadilho, actualmente inexistente, era rotativo para adaptação do velame à direcção dos ventos.

Em suma, conserva apenas a estrutura circular.

Estado: em ruína

Conservação: regular



CARDIELOS

Designação: **Moinho de Vento**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Breia – Chãs/ Cardielos

Latitude: 41 – 43 – 24

Longitude: 008 – 43 – 59

Descrição: Ruína de antigo moinho de vento localizado no sítio da Chãs, Breia, Cardielos. A construção, toda ela em alvenaria tosca, formava uma planta circular em forma de “torre” que fora outrora encimada por uma cobertura cónica que excedia o diâmetro do edifício dando assim origem a um pequeno beiral. O tejadilho, actualmente inexistente, seria em madeira e rotativo para adaptação do velame à direcção dos ventos.

Estado: em ruína

Conservação: regular



CARDIELOS

Designação: **Azenha do Tio António Parrola**

Tipo de Sítio: azenha de propulsão superior

Localização: Salgueiro/ Cardielos

Bacia Hidrográfica: Lima

Linha de Água: rego foreiro

Latitude: 41 – 42 – 37

Longitude: 008 – 44 – 26

Descrição: Esta azenha encontra-se localizada no lugar do Salgueiro e junto da berma da estrada local. Trata-se de um pequeno edifício composto por rés-do-chão e, a um nível inferior ao pavimento, por um fosso, onde laborava o aparelho motor interno de uma roda vertical com propulsão superior. A roda vertical, em ferro, era alimentada pelas águas de um rego foreiro, que desviadas do seu curso normal para uma levada térrea iam ter a um caleiro.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: bom



CARDIELOS

Designação: **Moinho do Tio Manuel Neiva**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Salgueiro/ Cardielos

Bacia Hidrográfica: Lima

Linha de Água: rego foreiro

Latitude: 41 – 42 – 36

Longitude: 008 – 44 – 22

Descrição: Este moinho encontra-se localizado no lugar do Salgueiro e não fica muito longe do caso anterior. Trata-se de um pequeno moinho de alvenaria tosca e apresenta planta rectangular com paredes em granito, cabouco de arquitectura popular e telhado de duas águas coberto com telha bebé. A condução da água até ao moinho fazia-se também por meio de um rego foreiro que transportava a água até a um caleiro e depois deste a um cubo oblíquo com formato rectangular.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: bom



CARREÇO

Designação: **Moinho do Petisco**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Montedor/ Carreço

Latitude: 41 – 45 – 01

Longitude: 008 – 52 – 28

Cronologia: época contemporânea (1855)

Descrição: Este moinho encontra-se presentemente musealizado e é considerado imóvel de interesse público. Apresenta, do ponto de vista da morfologia do edifício, planta circular em forma de “ torre”, encimada por cobertura cónica que excede o diâmetro do edifício, formando-se assim um pequeno beiral. O tejadilho apresenta-se rotativo para adaptação do velame à direcção dos ventos e possui cavalete. No telhado a cobertura é de madeira.

Estado: outros (musealizado)

Conservação: muito bom

Classificação: IIP Imóvel de Interesse Público: DEC. 735/74, DG 297, de 21-12-1974/ DR (II Série), n.º 130, de 08-06-1982.

Observações: Este moinho, construído em 1855, encontrava-se erecto no local onde hoje se encontra o farol e foi transferido para aqui em 1905.



CARREÇO

Designação: **Moinho de Cima**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Montedor/ Carreço

Latitude: 41 – 44 – 56

Longitude: 008 – 52 – 32

Cronologia: época contemporânea (1835)

Descrição: Este moinho de vento é considerado Imóvel de Interesse Público e apresenta tipológica e morfologicamente as mesmas características do anterior. Tem gravado na padieira da porta de entrada a data de 1835 e num penedo uma cruz.

Estado: outros (musealizado)

Conservação: muito bom

Classificação: IIP Imóvel de Interesse Público: DR (II Série), n.º 130, de 08-06-1982.



CARREÇO

Designação: **Moinho do Marinheiro**

Tipo de Sítio: moinho de vento

Localização: Montedor/ Carreço

Latitude: 41 – 44 – 56

Longitude: 008 – 52 – 32

Cronologia: época contemporânea (1877)

Descrição: O Moinho do Marinheiro encontra-se localizado ao lado do Moinho de Cima e tal como ele é considerado Imóvel de Interesse Público. Apresenta, tal como no caso anterior, planta circular em forma de “torre” encimada por cobertura cónica que excede o diâmetro do edifício formando assim um pequeno beiral. O tejadilho, em madeira, é rotativo para adaptação do velame à direcção dos ventos e possui cavalete.

As velas, trapezoidais, são formadas por ripas de madeira fixas a quatro braços. Tem a data de 1877.

Estado: outros (musealizado)

Conservação: muito bom

Classificação: IIP Imóvel de Interesse Público: DR (II Série), n.º 130, de 08-06-1982.



CARREÇO

Designação: **Moinho do Moreno**
Tipo de Sítio: moinho de rodízio
Localização: Carreço/ Carreço
Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico
Linha de Água: Rio do Pinheiro
Margem: esquerda
Latitude: 41 – 44 – 53
Longitude: 008 – 51 – 54

Descrição: O Moinho do Moreno está localizado no lugar de Carreço e encontra-se presentemente fora de funcionamento. Trata-se de um pequeno mas rusticado moinho de rodízio que apresenta planta rectangular com paredes em granito, telhado de uma água coberto com telha de meia cana, cabouco de arquitectura popular e símbolos apotropaicos nas ombreiras da porta de entrada.

A condução da água até ao moinho fazia-se por meio de caleiro em pedra e a sua regulação através de cubo oblíquo, com formato rectangular, que recebe, na parte inferior, uma seteira.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular

Observação: a vegetação intrusiva pode provocar a ruína deste moinho



CARREÇO

Designação: **Moinho do Afonso**
Tipo de Sítio: moinho de rodízio
Localização: Carreço/ Carreço
Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico
Linha de Água: Rio do Pinheiro
Margem: esquerda
Latitude: 41 – 44 – 30
Longitude: 008 – 52 – 09
Cronologia: época moderna (1772)

Descrição: O Moinho do Afonso data do ano de 1772 e está localizado no lugar de Carreço. Tal como no caso anterior, apresenta planta rectangular com paredes de alvenaria, cabouco de arquitectura popular e telhado de uma água, actualmente arruinado. Na ombreira da porta de entrada para moenda apresenta símbolo apotropaico e na padieira da mesma entrada está o ano em que foi construído: 1772.

Estado: em ruína

Conservação: regular

Observação: O caleiro já não existe e o cubo está tapado pela vegetação



CARREÇO

Designação: **Moinho do Fial**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Veiga/ Carreço

Bacia Hidrográfica: Oceano Atlântico

Linha de Água: Rio do Pinheiro

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 44 – 20

Longitude: 008 – 52 – 26

Descrição: O Moinho do Fial encontra-se em adiantado estado de ruína e como tal mais não é do que uma reminiscência do seu próprio passado. A construção, em alvenaria, formava uma planta tendencialmente rectangular, apresentando-se o alçado norte arredondado. O cabouco tomava formas de arquitectura popular e numa das ombreiras da porta de entrada para o interior da moenda encontrava-se uma cruz apotropaica.

A condução da água até ao moinho fazia-se por meio de levada térrea e a sua regulação através de cubo oblíquo, com formato rectangular, que recebia, na parte inferior, uma seteira.

Estado: em ruína

Conservação: mau



LANHESES

Designação: **Moinho da Pereira**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Seixô/ Lanheses

Bacia Hidrográfica: Lima

Linha de Água: Rio de Sapeiras (Rio Tinto)

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 44 – 27

Longitude: 008 – 41 – 55

Descrição: Este moinho foi abandonado há uns anos atrás e encontra-se em início de ruína. Do ponto de vista da tipologia e da arquitectura este moinho, que se pode classificar como moinho de planície, apresenta planta rectangular com paredes em granito, telhado de uma água actualmente em estado de ruína e cabouco de arquitectura popular. Era alimentado por meio de uma levada térrea que transportava a água até a um cubo de formato rectangular, recebendo este, na parte inferior, uma seteira. No interior do moinho conservam-se ainda algumas das pedras da moagem e numa das ombreiras da entrada há símbolos apotropaicos. Merece ainda destaque uma mó incrustada na parede onde se encontra o cabouco.

Estado: em ruína

Conservação: regular

Observações: conserva as pedras da moega e tem cruces apotropaicas nas ombreiras da porta.



LANHESES

Designação: **Moinho do José da Rita**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Seixô/ Lanheses

Bacia Hidrográfica: Lima

Linha de Água: Rio de Sapeiras (Rio Tinto)

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 44 – 21

Longitude: 008 – 41 – 51

Descrição: Este moinho, tipicamente de planície, apresenta planta rectangular com paredes em granito, cabouco de arquitectura popular e telhado de uma água coberto com telha de meia cana. A condução da água até ao moinho era feita por meio de um caleiro em pedra e os dois cubos, com ligeira inclinação, apresentam forma semicircular.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: regular

Observações: conserva as pedras da moega e tem cruces apotropaicas nas ombreiras da porta.



LANHESES

Designação: **Moinho do Sobral**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Sobral/ Lanheses

Bacia Hidrográfica: Lima

Linha de Água: Rêgo da Bouça Velha (Golada/ Rio Tinto)

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 44 – 11

Longitude: 008 – 41 – 30

Descrição: Este moinho está localizado no lugar do Sobral e encontra-se completamente desactivado. Trata-se, tipologicamente, de um modesto moinho de planície que apresenta planta rectangular com paredes em xisto e granito, telhado de duas águas outrora coberto com telha de meia cana e cabouco de arquitectura popular, que albergou em tempos um pequeno rodízio de madeira.

O transporte da água até ao moinho era conseguido por meio de lava-da térrea e caleiro de pedra, hoje inexistentes.

Estado: em ruína

Conservação: regular



LANHESES

Designação: **Moinho do Manuel da Rua**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Salvaterra/ Lanheses

Bacia Hidrográfica: Lima

Linha de Água: Rêgo da Bouça Velha (Golada/ Rio Tinto)

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 44 – 35

Longitude: 008 – 41 – 29

Descrição: Este moinho encontra-se presentemente desactivado mas pode laborar. Trata-se, tipologicamente, de um moinho de planície que apresenta planta rectangular alongada, paredes em granito, presentemente rebocadas com cimento, telhado alpendrado de duas águas com cobertura de telha marselhesa e cabouco de arquitectura popular.

A condução da água, como em tantos outros moinhos, fazia-se por meio de levada térrea e a sua regulação através de cubo oblíquo, com formato rectangular, que recebia, na parte inferior, uma seteira.

Estado: fora de funcionamento

Conservação: bom

Observações: conserva as pedras da moagem e apresenta cruces apotropaicas nas ombreiras



LANHESES

Designação: **Moinho do Francisco da Costa**

Tipo de Sítio: moinho de rodízio

Localização: Peitila/ Lanheses

Bacia Hidrográfica: Lima

Linha de Água: Ribeiro das Remoas

Margem: esquerda

Latitude: 41 – 44 – 77

Longitude: 008 – 41 – 30

Descrição: Este moinho encontra-se em estado de ruína sendo, no entanto, perceptível a sua planta rectangular, as paredes em alvenaria e o telhado de duas águas, ainda que em ruína. Abastecia este moinho uma pequena levada térrea, que roubando temporariamente a água à ribeira das Remoas, a conduzia até a um cubo de boca semi-circular.

Estado: em ruína

Conservação: deficiente

(Continua no próximo número).

